

KLONDIKE®
FERRO

VALPAINI®
ITALY

KLONDIKE FERRO


KLONDIKE FERRO

Carattere di Ferro...

Tutto Nuovo da Mostrare



EFFETTO OSSIDATO



EFFETTO OSSIDATO



Farbmuster ist lediglich ein Beispiel - Bucha colorida para fins puramente indicativos - Образцы цвета носят исключительно иллюстративный характер


Örnekdöşemenin rengi sadece gösterim amaçlıdır - Uzorak boje je cisto indikativnog karaktera - 色見本職の色と実物とで、若干色合いが違う場合がございます。ご了承ください。

Η απόχρωση του δείγματος είναι καθαρά ενδεικτική - 样品瓷砖的颜色仅供参考 - لون عينة البلاطة معبر جداً

EFFETTO OSSIDO RAMATO



Örnekdöşemenin rengi sadece gösterim amaçlıdır - Uzorak bojeje cisto indikativnog karaktera - 色見本職の色と実物とで、若干色合いが違ふ場合がございます。ご了承ください。



EFFETTO OSSIDO RAMATO



Tasselli colore puramente indicativi - The colour of the sample tile is purely indicative - Nuancier couleur purement indicatif - Muestra de color puramente indicativa

EFFETTO GALVANIZZATO OSSIDATO



EFFETTO GALVANIZZATO OSSIDATO



Farbmuster ist lediglich ein Beispiel - Bucha colorida para fins puramente indicativos - Образцы цвета носят исключительно иллюстративный характер

Örnekdöşemenin rengi sadece gösterim amaçlıdır - Uzorak boje je cisto indikativnog karaktera - 色見本職の色と実物とで、若干色合いが違ふ場合がございます。ご了承ください。



Η απόχρωση του δείγματος είναι καθαρά ενδεικτική - 样品瓷砖的颜色仅供参考 - لون عينة البلاطة معبر جداً

EFFETTO OSSIDATO

PRIMER 1200 1 LT. 8 - 10 m² 4 h

KLONDIKE FERRO 1 LT. 10 - 13 m² 8 h

SOLUZIONE OSSIDANTE 3 h

FINISH V 16 1 LT. 9 - 10 m² 2 h

1 LT. 5 - 6 m²

EFFETTO OSSIDO RAMATO

PRIMER 1200 1 LT. 8 - 10 m² 4 h

KLONDIKE FERRO 1 LT. 10 - 13 m² 10 min

L50 Col. 309 RAME 1 LT. 80 - 100 m² 8 h

SOLUZIONE OSSIDANTE 3 h

FINISH V 16 1 LT. 9 - 10 m² 2 h

1 LT. 5 - 6 m²

EFFETTO GALVANIZZATO OSSIDATO

PRIMER 1200 1 LT. 8 - 10 m² 4 h

L50 Col. 301 ALLUMINIO 1 LT. 12 - 13 m² 4 h

KLONDIKE FERRO 1 LT. 35 - 40 m² 8 h

SOLUZIONE OSSIDANTE 3 h

FINISH V 16 1 LT. 9 - 10 m² 2 h

1 LT. 5 - 6 m²

È un rivestimento decorativo all'acqua di nuova concezione, adatto per ambienti interni, che riproduce elegantemente l'ossidazione del ferro e le sue tipiche nuance metalliche.

APPLICAZIONE: 1) Effetto Ossidato. Applicare una mano di KLONDIKE FERRO con pennellate incrociate in tutte le direzioni, in modo da ottenere una buona copertura ripassando la superficie ancora bagnata, ma con il pennello scarico di prodotto. Trascorse 8 ore a 20°C applicare la SOLUZIONE OSSIDANTE con la spugna di mare PV 32, tamponando il supporto a macchie di leopardo e passando poi, sempre con spugna di mare, sulle zone precedentemente lasciate vuote. Dopo 3 ore a 20°C procedere con la seconda mano (o più) in base all'ossidazione che si vuole ottenere. **2) Effetto Ossido Ramato.** Applicare una mano di KLONDIKE FERRO con pennellate corte ed in tutte le direzioni, ripassando il supporto con il pennello scarico di prodotto. Dopo 10 minuti a 20°C stendere una mano di L50 Col. 309 RAME, utilizzando la spugna di mare PV 32 nel lato più compatto, tamponando il supporto a piacere, qua e là, in base a quanto ossido di rame si vuole vedere a lavoro finito. Trascorse 8 ore a 20°C applicare la SOLUZIONE OSSIDANTE, sempre con la spugna di mare PV 32, tamponando il supporto a macchie di leopardo e passando successivamente, ancora con la spugna di mare, sulle zone precedentemente lasciate vuote. Dopo 3 ore a 20°C procedere con la seconda mano (o più) in base all'ossidazione che si vuole ottenere. **3) Effetto Galvanizzato Ossidato.** Applicare una mano di L50 Col. 301 ALLUMINIO con pennellate in verticale a copertura, e dopo circa 4 ore a 20°C passare una mano di KLONDIKE FERRO, sempre a pennello, creando delle strisce verticali frastagliate e di varia lunghezza. Trascorse 8 ore a 20°C passare la SOLUZIONE OSSIDANTE, con pennellate verticali su tutta la superficie e dopo 3 ore a 20°C applicare la seconda mano (la terza mano è facoltativa).

PROTETTIVO: Per bloccare l'ossidazione, ma anche per far sì che la superficie non sporchi al tatto, e per renderla moderatamente lavabile, occorre utilizzare due mani di FINISH V 16, intervallate di 2 ore a 20°C. Il FINISH V 16 va usato trascorsi almeno 1 - 2 giorni dalla decorazione, ma anche in base all'intensità dell'ossidazione che si vuole ottenere. In ogni caso dopo 8 - 10 giorni a 20°C l'ossidazione ha completato la sua reazione. Il FINISH V 16 va applicato con rullo di lana in tutte le direzioni, su una superficie decorata ad Effetto Ossidato o Ossido Ramato; invece con rullino in verticale per l'Effetto Galvanizzato Ossidato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti, e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare una mano a copertura di PRIMER 1200, che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo.

Dopo 4 ore a 20°C procedere con l'applicazione dell'Effetto desiderato.

DATI TECNICI: Diluizione: solo il PRIMER 1200 va diluito al 15 - 20% con acqua. **Rese:** PRIMER 1200 circa LT. 1 per 8 - 10 mq una mano in base all'assorbimento del supporto; KLONDIKE FERRO circa LT. 1 per 10 - 13 mq una mano su supporto liscio per l'Effetto Ossidato o Effetto Ossido Ramato e circa LT. 1 per 35 - 40 mq una mano su supporto liscio solo per l'Effetto Galvanizzato Ossidato; L50 Col. 309 Rame circa LT. 1 per 80 - 100 mq una mano su supporto liscio; L50 Col. 301 Alluminio circa LT. 1 per 12 - 13 mq una mano su supporto liscio; SOLUZIONE OSSIDANTE circa LT. 1 per 9 - 10 mq due mani; FINISH V 16 circa LT. 1 per 5 - 6 mq due mani. **Confezioni:** PRIMER 1200 è disponibile in confezioni da LT. 1 - 2,5 - 5 - 12; KLONDIKE FERRO è da LT. 1; L50 Col. 301 ALLUMINIO è da LT. 0,100 - 0,500; L50 Col. 309 RAME solo da LT. 0,100; SOLUZIONE OSSIDANTE e FINISH V 16 sono disponibili in confezioni da LT. 0,250 - 1. **Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C. **Aspetto del prodotto:** satinato. **Lavabilità:** moderatamente lavabile con acqua dopo 15 giorni dall'applicazione del FINISH V 16. **Pulizia attrezzi:** con acqua e sapone. **Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C. **Stabilità:** 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

N.B.: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita. Proseguire poi con la decorazione, controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché il KLONDIKE FERRO è composto da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda delle modalità di applicazione. Quindi ogni lavoro acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte e l'effetto estetico possono cambiare notevolmente rispetto al catalogo, come pure tra una partita ed un'altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con l'applicazione.

N.B.: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial dell'Effetto specifico da realizzare.

GB A newly conceived water-based decorative paint suitable for interiors that elegantly reproduces the oxidation effect of iron and its typical metallic nuances.

APPLICATION: 1) Oxidised Effect.
Apply one coat of KLONDIKE FERRO with criss-cross strokes in all directions, to ensure good coverage by working the surface while it is still wet with the paint brush rinsed out. After 8 hours at 20°C, apply SOLUZIONE OSSIDANTE (OXIDISING SOLUTION) by dabbing the surface with the PV 32 sea sponge in patches, and then working over the empty zones with the same sponge. After 3 hours at 20°C, apply the second coat (or more), depending on the desired level of oxidation.

2) Copper Oxide Effect.
Apply one coat of KLONDIKE FERRO with short brush strokes in all directions, then work over the surface again with the rinsed-out brush. After 10 minutes at 20°C, apply one coat of L50 Col. 309 COPPER, using the more compact side of the PV 32 sea sponge. Dab the surface as desired in patches, depending on how much copper oxide should remain visible at the end of the application. After 8 hours at 20°C, apply SOLUZIONE OSSIDANTE (OXIDISING SOLUTION) by dabbing the surface with the PV 32 sea sponge in patches, and then working over the empty zones always with the same sponge. After 3 hours at 20°C, apply the second coat (or more), depending on the desired level of oxidation.

3) Oxidised Galvanised Effect.
Apply one coat of L50 Col. 301 ALUMINIUM with vertical brush strokes to cover the surface, then after roughly 4 hours at 20°C apply one coat of KLONDIKE FERRO, also with a brush, creating jagged vertical strips of varying lengths. After 8 hours at 20°C, apply SOLUZIONE OSSIDANTE with vertical strokes over the entire surface, then after 3 hours at 20°C apply the second coat (the third coat is optional).

PROTECTIVE AGENT:
To stop oxidation, but also to ensure that the surface does not get dirty at the touch and to make it moderately washable, apply two coats of FINISH V 16 at a 2-hour interval at 20°C. FINISH V 16 must be used at least 1 - 2 days after the decoration, but also depending on the desired oxidation intensity. Nonetheless, the oxidation will have completed its reaction after 8 - 10 days at 20°C. FINISH V 16 must be applied using a woollen roller with strokes in all directions, on a surface decorated with the Oxidised Effect or Copper Oxide Effect; with the Oxidised Galvanised Effect, instead, it must be applied with vertical strokes.

SURFACE PREPARATION:
Make sure that the support is stable and remove any impurities. Remove any old peeling and chalking paint then wash the surface using suitable soap. Fill any cracks if necessary then, once the filler dries, apply one coat of PRIMER 1200 to cover the surface, using a wool roller, brush or spray. After 4 hours at 20°C, proceed with the application of the desired effect.

TECHNICAL DATA:
Dilution: only PRIMER 1200 must be diluted at 15 - 20% with water.
Spreading rate: PRIMER 1200 roughly 1 litre for every 8 - 10 m², one coat depending on the absorption of the underlying surface; KLONDIKE FERRO roughly 1 litre for every 10 - 13 m², one coat on a smooth support for the Oxidised Effect or the Copper Oxide Effect, and roughly 1 litre for every 35 - 40 m², one coat on a smooth support for the Oxidised Galvanised Effect only; L50 Col. 309 Copper, roughly 1 litre for every 80 - 100 m², one coat on a smooth support; L50 Col. 301 Aluminium, roughly 1 litre for every 12 - 13 m², one coat on a smooth support; SOLUZIONE OSSIDANTE roughly 1 litre for every 9 - 10 m², two coats; FINISH V 16 roughly 1 litre for every 5 - 6 m², two coats.
Packaging: PRIMER 1200 is available in 1 l - 2.5 l - 5 l - 12 l containers; KLONDIKE FERRO comes in 1 l containers; L50 Col. 301 ALUMINIUM comes in 0.100 l-0.500 l containers; L50 Col. 309 COPPER only 0.100 l; SOLUZIONE OSSIDANTE and FINISH V 16 are available in 0.250 l - 1 l containers.
Application temperature: between +10°C and +30°C.
Product appearance: satin.
Washability: moderately washable with water 15 days after the application of FINISH V 16.
Equipment cleaning: with soap and water.
Storage: make sure that the tin is tightly closed, even after use, and store at a temperature between +5°C and +30°C.
Stability: approximately 1 year, if the containers are well sealed and never opened.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:
Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult a doctor. The equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.

USER PRECAUTIONS:
N.B.: the information provided herein is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not under our control, we shall not be held liable for any recommendations or advice provided. We recommend testing a full application cycle on a small area to check the outcome. Subsequently, decorate the surface while constantly monitoring the resulting decorative effects, since KLONDIKE FERRO is made with natural ingredients and special resins that react differently in relation to the application method. Each application cycle will therefore acquire its own unique character. The shades and aesthetic effect may vary considerably with respect to the catalogue, and also between different batches. When working with different batches, finish working in a corner then mix the remaining product with that of the new batch in a large container before proceeding further.

N.B.: We suggest that you carefully view the video tutorial of the effect you wish to obtain before applying the product.

F Revêtement décoratif à l'eau de conception toute récente, pour pièces intérieures, qui reproduit avec élégance l'oxydation du fer et ses nuances métalliques typiques.

APPLICATION:

1) Effet Oxydé.
Appliquer une couche de KLONDIKE FERRO en croisant les coups de pinceau dans toutes les directions, pour obtenir une excellente couverture. Repasser la surface encore humide au pinceau sans produit. Au bout de 8 heures à 20°C appliquer la SOLUTION OXYDANTE en tamponnant la surface, ça et là, avec l'éponge de mer PV 32 et en passant ensuite, toujours avec l'éponge de mer, sur les espaces laissés vides précédemment. Au bout de 3 heures à 20°C appliquer une deuxième couche (ou davantage) selon l'oxydation désirée.

2) Effet Oxydé Cuivré.
Appliquer une couche de KLONDIKE FERRO en donnant de petits coups de pinceau dans toutes les directions. Repasser la surface au pinceau sans produit. Au bout de 10 minutes à 20°C appliquer une couche de L50 Coul. 309 CUIVRE, à l'aide de l'éponge de mer PV 32 en tamponnant la surface au choix, ça et là, selon la quantité d'oxyde de cuivre devant ressortir une fois le travail achevé. Au bout de 8 heures à 20°C appliquer la SOLUTION OXYDANTE, avec l'éponge de mer PV 32, en tamponnant la surface, ça et là, et en passant ensuite, toujours avec l'éponge de mer, sur les espaces laissés vides précédemment. Au bout de 3 heures à 20°C appliquer une deuxième couche (ou davantage) selon l'oxydation désirée.

3) Effet Galvanisé Oxydé.
Appliquer une couche de L50 Coul. 301 ALUMINIUM en passant des coups de pinceau couvrants à la verticale. Au bout de 4 heures à 20°C passer une couche de KLONDIKE FERRO, au pinceau toujours, en formant des bandes verticales irrégulières et de longueurs différentes.

Au bout de 8 heures à 20°C, appliquer la SOLUTION OXYDANTE, en passant des coups de pinceau à la verticale sur toute la surface. Au bout de 3 autres heures à 20°C appliquer une deuxième couche (une troisième couche est facultative).

PROTECTION:
Pour bloquer l'oxydation, mais faire aussi en sorte que la surface ne salisse pas au toucher et devienne modérément lavable, il faut appliquer deux couches de FINISH V 16, à 2 heures d'intervalle l'une de l'autre à 20°C. Il faut appliquer FINISH V 16 au moins 1 - 2 jours après la décoration en tenant compte de l'intensité de l'oxydation désirée. De toute manière, au bout de 8 - 10 jours à 20°C l'oxydation a complété sa réaction. Il faut appliquer FINISH V 16 au rouleau de laine passé dans toutes les directions, sur une surface décorée Effet Oxydé ou Oxydé Cuivré, par des coups de rouleau à la verticale par contre en cas d'Effet Galvanisé Oxydé.

PRÉPARATION DU SUPPORT:
S'assurer que le support est bien solide en éliminant toutes impuretés. Éliminer le cas échéant les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec du savon approprié. Mastiquer ensuite, si nécessaire, et après séchage appliquer une couche couvrante de PRIMER 1200, au rouleau de laine, au pinceau ou par pulvérisation. Au bout de 4 heures à 20°C, appliquer l'Effet désiré.

DONNÉES TECHNIQUES:
Dilution: seul PRIMER 1200 doit être dilué avec 15 à 20% d'eau.
Rendement: PRIMER 1200 environ 1 litre pour 8 - 10 m² une couche selon le coefficient d'absorption du support; KLONDIKE FERRO environ 1 litre pour 10 - 13 m² une couche sur support lisse pour l'Effet Oxydé ou l'Effet Oxydé Cuivré et environ 1 litre pour 35 - 40 m² une couche sur support lisse uniquement pour l'Effet Galvanisé Oxydé; L50 Coul. 309 Cuivre environ 1 litre pour 80 - 100 m² une couche sur support lisse; L50 Coul. 301 Aluminium environ 1 litre pour 12 - 13 m² une couche sur support lisse; SOLUTION OXYDANTE environ 1 litre pour 9 - 10 m² deux couches; FINISH V 16 environ 1 litre pour 5 - 6 m² pour deux couches.
Conditionnement: PRIMER 1200 est conditionné en pots de 1 - 2,5 - 5 - 12 litres; KLONDIKE FERRO en pot de 1 litre; L50 Coul. 301 ALUMINIUM est en pot de 0,100 - 0,500; L50 Coul. 309 CUIVRE uniquement en pot de 0,100 litre; SOLUTION OXYDANTE et FINISH V 16 sont disponibles en pots de 0,250 - 1 litre.
Température d'application: entre +10 C et +30 C.
Aspect du produit: satiné.
Lavabilité: modérément lavable à l'eau 15 jours après l'application de FINISH V 16.
Nettoyage des outils: à l'eau et au savon.
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +5°C et +30°C.
Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES:
Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés avec de l'eau.
CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:
N.B.: Les renseignements fournis, d'après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Il est conseillé de réaliser un cycle d'application complet sur une petite surface pour s'assurer du résultat. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contrôle les effets décoratifs obtenus car KLONDIKE FERRO est composé de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent selon le mode d'application. Chaque travail aura donc sa propre personnalité. Les teintes et l'effet esthétique peuvent changer considérablement par rapport au catalogue, tout comme d'un lot à l'autre. En cas de lots différents, finir le travail dans un angle, mélanger ensuite le produit restant avec le produit neuf dans un grand bidon avant de poursuivre l'application.
N.B.: Avant l'application regarder attentivement le tutoriel vidéo concernant l'Effet recherché.

VALPAIN T S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY

Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384

www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 **VALPAIN T EXPORT S.A.**

Zone Industrielle Zaghuan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051 Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071

E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138

E-mail: info@valpaint.tn

VALPAIN T DESIGN D.O.O.

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA

Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

V Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO

Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

Illica, 408 - 10000 ZAGREB - CROATIA

Tel./Fax. +385 1 379 4918

E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAIN T ESPANA S.L.

C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPAÑA

Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735

E-mail: info@valpaint.es





VIDEO

VALPAIN[®]