

L50

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

L50

additivo all'acqua con effetto alluminio, oro o pigmenti capaci di sovrapporre la luce creano effetti luminosi.

da inserire nell'Artecò 7 già colorato e nell'Artecò 7 Metal per ottenere l'Effetto Metallizzato. Si può aggiungere anche a qualsiasi colore di Polistof per avere l'Effetto Tessuto Vellutato con L50 o l'Effetto Tessuto Shantung sempre con L50. Per Mavericks si deve inserire una confezione di L50 della tonalità desiderata in ogni barattolo di Mavericks.

peso specifico: 1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità: = = =

resa: 2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO' 7

LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO' 7

2 X LT. 0,500 per LT. 5 di ARTECO' 7

2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO' 7 METAL

LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO' 7 METAL

LT. 0,100 per LT. 1 di POLISTOF

LT. 0,500 per LT. 5 di POLISTOF

LT. 0,100 per LT. 0,500 di MAVERICKS

colori: colori cartella

confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,500

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in tonalità differenti da inserire nell'Artecò 7 già colorato o nell'Artecò 7 Metal oppure all'interno Mavericks o di qualsiasi colore di Polistof.

= = =

diluizione: pronto all'uso.

sistema: versare il prodotto L50 nella confezione di Artecò 7 già colorato, dell'Artecò 7 Metal, nel Polistof o nelle confezioni di Mavericks. Mescolare bene.

numero di strati: = = =

stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

Scheda n° SC 00224 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 5

Gennaio 2015