

FINISH V 16

Ficha tecnica

NOMBRE:

FINISH V 16

GRUPO:

protectivo transpirante acrilico

USO

Barniz transparente para interior y exterior. Formulado y desarrollado para la protección de Artecò 1, Polistof y Klondike Ferro. Se puede utilizar como base para la aplicación sucesiva de Magic Light Acabado K100.

CARACTERISTICAS:

peso específico:

1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad:

baja viscosidad

rendimiento:

24 - 25 m²/LT. una capa para Artecò 1 (No diluido)
40 - 50 m²/LT. dos capas para Artecò 1 (Diluido al 100% con agua)
16 - 18 m²/LT. una capa para Polistof (No diluido)
5 - 6 m²/LT. dos capas para Klondike Ferro (No diluido)
15 - 20 m²/LT. para Magic Light Acabado K100 (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción de soporte y al método de aplicación)

Estabilidad:

24 meses, conservar entre + 5°C y + 30°C

efecto estetico:

mate

color:

transparente

Confecciones:

LT. 0,250 - LT. 1

en superficie:

30 min. a 20°C

repintado:

2 horas a 20°C

en profundidad:

24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

PARA ARTECO' 1: Aplicandolo sobre muros interiores, mesas, sillas y muebles en general tratados con Artecò 1, protege la superficie y la deja mayormente resistente al lavado, al rallado y a la abrasión. Además permite evitar el "blaqueamiento" y la eflorescencia de la cal contenida en Artecò 1 aplicado al exterior.

PARA POLISTOF: Aplicandolo sobre todas las superficies de madera, hierro, vidrio, plasticos, tratados con Polistof, FINISH V 16 los protege de la abrasión y del lavado con detergentes comunes.

PARA KLONDIKE FERRO: Para bloquear la oxidación, para que la superficie no ensucie al tacto y para que resulte moderadamente lavable hay que aplicar dos manos de FINISH V 16.

PARA MAGIC LIGHT ACABADO K100: Aplicar, en los interiores, sobre pinturas viejas y nuevas, soportes lisos y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado pulverulento, antes de la aplicación de Magic Light Acabado K 100.

PREPARACION

PRODUCTO:

dilucion:

listo al uso para Polistof; Klondike Ferro y Magic Light Acabado K100; diluir al 100% para Artecò 1.

APLICACION:

sistema:

brocha, rodillo o aerógrafo

numero de capas:

1 - 2 (con 2 manos tiende a lucidarse)

CICLO APLICATIVO:

PARA ARTECO' 1 Y POLISTOF: FINISH V 16 se aplica con brocha o con aerógrafo al soporte pintado con Artecò' 1 o con Polistof.

SC 00116

PARA KLONDIKE FERRO: aplicar dos manos de FINISH V 16 con una diferencia de 2 horas, a 20°C. FINISH V 16 debe utilizarse al menos 1 - 2 días después de haber aplicado la decoración, de acuerdo con la intensidad de oxidación que se desee obtener. En todo caso, después de 8 - 10 días a 20°C, la reacción de oxidación se concluye. FINISH V 16 se debe aplicar con rodillo de lana en todas las direcciones sobre las superficies decoradas con Efecto Oxidado u Óxido Cobrizo, o en dirección vertical sobre las superficies decoradas con Efecto Galvanizado Oxidado.

PARA MAGIC LIGHT ACABADO K100: Aplicar una mano de Finish V 16 no diluido con pincel o rodillo. Pasadas aprox. 12 horas a 20°C continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT Acabado K100.

Temperatura de aplicación: superior a 5°C e inferior a +30°C

Conservación: en lata bien cerrada, también después del uso, a temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C. El producto teme el hielo.

Estabilidad: 2 años en envases bien sellados y nunca abiertos.

NOTA:

Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas enseguida con agua y jabón.

Ficha n° SC 00116 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 7

Octubre 2018