

FINISH V 10

Ficha técnica y Ecológica

NOMBRE:

GRUPO:

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

SECADO:

CARACTERÍSTICAS Y

RESISTENCIA:

PREPARACIÓN DE LA

SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL

PRODUCTO:

APLICACIÓN:

FINISH V 10

barniz transpirable para interiores

protector transparente mate para JUTA y ARMONIE D'ARGILLA

peso específico: 1000 ± 30 g/l a 25 °C

viscosidad: = = =

rendimiento sobre JUTA: 14 - 16 m²/l (una mano) (puede variar en función de la rugosidad, porosidad y absorción del soporte, así como según el método de aplicación)

8 - 9 m²/l (una mano, con o sin alisado)

rendimiento sobre ARMONIE D'ARGILLA: 4 - 5 m²/l (una mano solo para el Efecto Fragmentos de Madera, con o sin alisado) (puede variar en función de la rugosidad, porosidad y absorción del soporte, así como según el método de aplicación)

efecto estético: mate

colores: transparente

envases: 0,250 L - 1 L

en la superficie: 2 horas a 20 °C

en profundidad: 24 horas a 20 °C

FINISH V 10 es un acabado mate concebido para proteger y conservar el efecto estético de JUTA y de ARMONIE D'ARGILLA

= = =

dilución: listo para usar

sistema:

Sobre JUTA: Para aumentar aún más la resistencia de la superficie al agua, extender FINISH V 10 Opaco mediante rodillo, brocha o pistola a las 10 horas a 20 °C de haber aplicado JUTA. FINISH V 10 Opaco se aplica en una o dos manos, según el grado de lavabilidad y resistencia que se desee obtener. Entre la primera y la segunda mano esperar unas 4 horas a 20 °C. Este protector aporta un aspecto mate a los soportes decorados con JUTA.

Sobre ARMONIE D'ARGILLA: Transcurridas unas 24 horas a 20 °C de la aplicación de ARMONIE D'ARGILLA o del alisado, pasar FINISH V 10 Opaco mediante rodillo o pistola en una o dos manos, según la lavabilidad y resistencia que se desee obtener. Entre la primera y la segunda mano esperar unas 4 horas a 20 °C. Tras la aplicación de FINISH V 10 Opaco, el color del soporte resultará mucho más oscuro.

SC 00327

NOTA: Para el Efecto Fragmentos de Madera sin alisado, el acabado protector FINISH V 10 Opaco debe aplicarse exclusivamente con brocha, a fin de que penetre correctamente entre todos los huecos y relieves.

número de capas: 1 - 2

Temperatura de aplicación: superior a +10 °C e inferior a +30 °C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a temperaturas superiores a +10 °C e inferiores a +30 °C.

Estabilidad: 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS: Mezclar muy bien antes del uso. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

Ficha nº SC 00327 emitida por el Responsable del Control de Calidad: Edición nº 2 Mayo 2025