

## PRIMER 1200

### Ficha técnica

**NOMBRE:**

**GRUPO:**

**APLICACIÓN:**

**COMPOSICIÓN:**

**SOLVENTE:**

**CARACTERÍSTICAS:**

**PRIMER 1200**

primer blanco al agua

primer al agua acrílico siloxánico para interiores y exteriores de fácil aplicación

Resinas especiales y cargas que permiten la transpiración.

agua

**Peso específico:**

1.550 ± 30 gr/l. a 20°C.

**Rendimiento:**

8 - 10 m<sup>2</sup>/LT. una capa (puede cambiar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación).

**Estabilidad:**

24 meses, conservar entre +5°C y +30°C

**Pintura:**

blanco y colorado

**Envase:**

LT.1 – LT. 2,5 – LT. 5 – LT. 12

**SECADO:**

**en la superficie:**

2 horas a 20°C

**Sobre pintado:**

4 - 6 horas a 20°C

**En profundidad:**

24 horas a 20°C

**CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:**

El Primer 1200 es un producto al agua de fácil aplicación, caracterizado por una buena cobertura, resistencia y por ser lavable. Se puede aplicar sobre diferentes soportes como cemento, revoque, yeso, cartón piedra, madera, hierro y sobre superficies ya pintadas siempre que estén bien fijadas al soporte.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO :**

**APLICACIÓN:**

**Dilución:**

se diluye al 15 - 20% con agua.

**PREPARACIÓN SOPORTE:**

**Sistema:**

con pincel - con rodillo - con pulverizador

**Cantidad de capas:**

1 - 2

**PARA VELIDOR FINE: Soportes Viejos.** Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa y lavar con agua y jabones específicos. Aplicar luego, como fijador, una mano de Primer 1200 diluido al 50% con agua. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Si por el contrario, la superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una o dos manos de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine. **Soportes Nuevos.** Estucar debidamente la superficie a tratar. Cuando esté seco, lijar y aplicar una mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine.

**PARA ARTECO' 7 METAL:** Aplicar sobre soportes nuevos y viejos siempre que estén sanos, y que no estén grasosos, pulverulentos ni húmedos. De lo contrario sanear debidamente y pasar un fijador adecuado. Luego cubrir con una mano de PRIMER 1200 diluido al 15 - 20%. PRIMER 1200 se debe extender con un Rodillo de lana o con Pincel o pulverizando con pasadas cruzadas para lograr una mayor cobertura del soporte. Pasadas 6 horas a 20°C, realizar la aplicación de ARTECO' 7 METAL.

**PARA KLONDIKE CORTEN: Soportes lisos:** Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Si es necesario, estucar para obtener un soporte uniforme. Una vez seco, lijar y aplicar un fijador adecuado, especialmente en los soportes pintados con cal o enlucidos a base de cal. Pasar a la aplicación de PRIMER 1200, que se debe extender con rodillo de lana o con pincel o por pulverizado, con pasadas cruzadas, para obtener una mayor cobertura del soporte. Después de 6 horas a 20°C, aplicar KLONDIKE CORTEN.

**NOTAS:** La temperatura de aplicación y almacenaje debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. El producto se altera con temperaturas de congelación. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Ficha nº SC 00239 realizada por el Responsable del Control de Calidad:**

**Edición nº 3**

**Marzo 2016**