

## ARTECO' 7 METAL

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO:**  
**CARATTERISTICHE:**

**ARTECO' 7 METAL**  
pitture ad effetto perlescente  
rivestimento per interno all'acqua.  
**peso specifico:** 1.020 ± 30 gr/LT a 20°C  
**viscosità:** = = =  
**resa:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)  
**effetto estetico:** satinato e metallizzato  
**colori:** colori di cartella  
**confezioni:** LT. 1 - LT. 2,5  
**in superficie:** 3 - 4 ore a 20°C  
**sovraverniciatura:** = = =  
**in profondità:** 24 - 36 ore a 20°C  
pittura perlescente all'acqua per interno, di grande impatto estetico. L'Arteco 7 Metal, grazie ai suoi effetti cangianti in continuo movimento varia di colore in base alla posizione di chi lo osserva ed alla luce riflessa.

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

**PRESTAZIONI AMBIENTALI:**

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 4,8 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

**PREPARAZIONE SUPPORTO:**

Applicare su supporti nuovi e vecchi purché sani, non grassi, non polverosi e non umidi. In caso contrario sanare adeguatamente e passare un fissativo appropriato. Successivamente applicare una mano a copertura di Primer 1200 diluito al 15 - 20%. Il Primer 1200 va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Arteco 7 Metal.

**PREPARAZIONE PRODOTTO:**  
**APPLICAZIONE:**

**diluizione:** pronto all'uso  
**sistema:** pennello e spatola di plastica  
**numero di strati:** 1 - 2

pagina 1 di 2

## SC 00250

### CICLO APPLICATIVO:

Per ottenere gli effetti del catalogo occorre colorare il Primer 1200 con la relativa quantità di pasta colorante denominata Colori. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico Valclone. Per avere poi le sfumature Metallizzate è necessario aggiungere, all'Artecò 7 Metal, il prodotto L50 fornito in 6 tonalità differenti.

Applicare e lavorare il prodotto gradualmente su una piccola superficie (circa 1 - 2 mq), utilizzando il Pennello PV 76. Stendere la pittura in tutte le direzioni, alternando le pennellate da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa in modo che il prodotto si uniformi adeguatamente. Dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la parte già trattata utilizzando sempre il Pennello PV 76 ma scarico di prodotto, spostando le particelle verso le zone mancanti, con morbide pennellate in superficie. Quando la parte liscia della pittura è asciutta mentre le particelle a rilievo sono ancora bagnate (dopo circa 10 minuti) lisciare leggermente l'Artecò 7 Metal con la Spatola di plastica PV 77 alternando ed incrociando le spatolate.

**N.B:** Su supporti molto ruvidi, bucciati, ecc. applicare l'Artecò 7 Metal solo con il Pennello PV 76, senza utilizzare la Spatola di plastica PV 77.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

### NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

### Scheda n° SC 00250 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Giugno 2019